平成 30 年 1 月 30 日

学生・教職員 各位

学生サービス課長

グラウンド・テニスコート間の防球ネットについて（注意喚起）

グラウンド・テニスコート間の防球ネットについて、経年劣化により取付金具の一部が破断し、落下しました。

つきましては、補修が完了するまでの間、付近の通行はできるだけ避け、止むを得ず立ち入る場合には、風の有無や強さなどにも留意のうえ、頭上に十分注意願います。

また、防球ネットが２箇所、大きく開口しているため、打球などが防球ネットを越えて飛来する可能性がありますので、併せて注意願います。



防球ネット設置箇所

防球ネットの開口

破断した取付金具

落下した取付金具