

令和2年 2月 4日

教職員 各位
学生 各位

施設環境安全課

12号館2階廊下天井内の結露防止工事につきまして（お知らせ）


標記について、下記のとおり工事を行いますのでお知らせします。
廊下の通行等ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

記

- | | |
|------------|---|
| 1. 工 事 日 時 | 令和2年2月12日（水） 9:00～17:00 |
| 2. 工 事 場 所 | 12号館2階廊下（別紙参照） |
| 3. 工 事 内 容 | 廊下天井内の冷媒配管から結露しているため、保温等の補修工事を行う。 |
| 4. 工 事 業 者 | 株式会社 大興設備開発 |
| 5. 注 意 事 項 | <p>1. 廊下での作業のため、通路幅が狭くなります。
気を付けて通行願います。</p> <p>2. 天井内配管の作業のため、脚立を立てての作業になります。
扉の開閉・出入りに注意し、扉前には脚立は立てずに作業します。</p> <p>3. 工事完了後、電気掃除機等の使用により、作業音が発生しますが、
極力短時間で終了するように致します。</p> |

本学担当者及び連絡先 施設環境安全課 中野
内線 7082 Email: setsubi@jim.kit.ac.jp

閉じる



1 2 号館 2 階平面図

注：天井内にある冷媒配管の保温を巻きなおす為、脚立を立てて作業を行います。
廊下は片側通行になりますので、注意しながら通行願います。