印刷

令和６年１０月１８日

教職員　各位
学生　各位

施設環境安全課

８号館・東１号館空調機メンテナンスに伴う空調機停止について（お知らせ）

８号館及び東１号館の空調機（GHP）のメンテナンスを下記のとおり予定しております。
メンテナンス中は空調機が停止となり、ご迷惑をおかけしますが、ご協力よろしくお願いいたします。

記

１．　日時・建物
　令和６年１０月２８日（月）９：００～１７：００　８号館
　令和６年１０月２９日（火）９：００～１７：００　東１号館

２．　空調機停止時間
　上記日時のうち、各室１時間半程度停止します。

３．　空調機停止範囲
　添付図色塗りの部屋

４．　作業内容
　空調室外機の定期メンテナンス

５．　備考
　・室外機のメンテナンスのため、入室作業はありません。

６．　業者：日本ビルコン（株）

７．　担当者及び連絡先：施設環境安全課設備係　飯島・村上（内線：７９６５）
E-mail：setsubi@jim.kit.ac.jp

閉じる

国立大学法人等施設実態調査（様式３）

棟　別　平　面　図

学校番号	学　校　名	団地番号	団　地　名	棟　番　号
0288	京都工芸繊維大学	001	松ヶ崎	(138)



(138)　1階平面図　1029㎡

S=1/400

整理番号	3-0288-001-138

国立大学法人等施設実態調査（様式３）

棟　別　平　面　図

学校番号	学　校　名	団地番号	団　地　名	棟　番　号
0288	京都工芸繊維大学	001	松ヶ崎	138



138　　2階平面図　843㎡

S=1/400

整理番号	3-0288-001-138

国立大学法人等施設実態調査（様式３）

棟　別　平　面　図

学校番号	学　校　名	団地番号	団　地　名	棟　番　号
0288	京都工芸繊維大学	001	松ヶ崎	138



138　3階平面図　1167　㎡

S=1/400

整理番号	3-0288-001-138

国立大学法人等施設実態調査（様式３）

棟　別　平　面　図

学校番号	学　校　名	団地番号	団　地　名	棟　番　号
0288	京都工芸繊維大学	001	松ヶ崎	138



138　4階平面図　1019　㎡

S=1/400

整理番号	3-0288-001-138

国立大学法人等施設実態調査（様式３）

棟　別　平　面　図

学校番号	学　校　名	団地番号	団　地　名	棟　番　号
0288	京都工芸繊維大学	001	松ヶ崎	138



138　5階平面図　1076㎡

S=1/400

整理番号	3-0288-001-138

国立大学法人等施設実態調査（様式３）

棟　別　平　面　図

学校番号	学　校　名	団地番号	団　地　名	棟　番　号
０２８８	京都工芸繊維大学	００１	松ヶ崎	302

302　２階　１，０８３㎡



302　１階　１，０８３㎡



S=1/400

棟　名　称	建築年	構造 階数
東１号館	昭４２	Ｒ５

面積区分 番号	名　称	色区分	面積
０１	大学教育・研究施設		5430
０９	大学設備室等		24
合　計　面　積			5454

整理番号	3-0288-001-302

国立大学法人等施設実態調査（様式３）

棟　別　平　面　図

学校番号	学　校　名	団地番号	団　地　名	棟　番　号
０２８８	京都工芸繊維大学	００１	松ヶ崎	302

302　４階　１，０８３㎡



302　３階　１，０８３㎡



S=1/400

整理番号	3-0288-001-302

国立大学法人等施設実態調査（様式３）

棟　別　平　面　図

学校番号	学　校　名	団地番号	団　地　名	棟　番　号
０２８８	京都工芸繊維大学	００１	松ヶ崎	302

302　屋階　　３９㎡



302　５階　１，０８３㎡



S=1/400

整理番号	3-0288-001-302